

**ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ**

УТВЕРЖДЕНО

ООО «Тепловая компания на Шекснинской»
(наименование организации, осуществляющей регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения)

/ Харламов И.В.
(личная подпись, расшифровка подписи
уполномоченного должностного лица)
« 06 » 20 22 г.



г.Волгоград
(населенный пункт)

26.08.2022г.
(дата)

ООО «Тепловая компания на Шекснинской»

(наименование организации, осуществляющей регулирующую деятельность в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование, специализированной организации в случае ее привлечения)

по результатам проведения технического обследования систем теплоснабжения
котельная г.Волгоград, ул.Таращанцев, 6ба (котлы, тепловые сети)
(наименование системы теплоснабжения)

составлен настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее - Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: 25.08.2022г. – 26.08.2022г.

Организация, осуществляющая регулируемые виды деятельности с использованием объектов, в отношении которых проведено техническое обследование:

ООО «Тепловая компания на Шекснинской».

По результатам технического обследования:

1) перечень объектов, в отношении которых было проведено техническое обследование:

№	Обследуемый объект теплоснабжения	Место нахождения
1	Автономная котельная	г.Волгоград, ул.Таращанцев, 6ба

2) перечень параметров, технических характеристик, фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, или иных показателей объектов теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А. Описание основных параметров и технических характеристик объектов теплоснабжения:

- Водогрейный котел ЗИОСАБ-2000 ;
- Водогрейный котел ЗИОСАБ-3000 ;
- Тепловые сети .

Б. Описание фактических показателей деятельности организации, осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

- Теплоснабжение МКД №№ 64, 64а, 68, 68а по ул.Таращанцев, № 6 по ул.Пельше в г.Волгограде ;
- Горячее водоснабжение МКД №№ 64, 64а, 68, 68а по ул.Таращанцев, № 6 по ул.Пельше в г.Волгограде .

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

- - ;

- -
Фотоматериалы и результаты инструментальных исследований (испытаний, измерений) представлены в приложении № __ - __ к Отчету.

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

- дефектов, влияющих на работу водогрейных котлов ЗИОСАБ-2000, ЗИОСАБ-3000, не выявлено;
- техническое обследование – ежегодное.

4) оценка технического состояния объектов системы теплоснабжения в момент проведения обследования, включая процент износа объекта теплоснабжения:

№ п/п	Наименование объекта	Год ввода в эксплуатацию	Оценка технического состояния	Процент износа
1	Водогрейный котел ЗИОСАБ-2000	2004	удовлетворительное	64
2	Водогрейный котел ЗИОСАБ-3000	2004	удовлетворительное	64
3	Тепловые сети	2004	удовлетворительное	75

5) заключение о возможности, условиях (режимах) и сроках дальнейшей эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

- разрешенные параметры работы котлов: $P_{\text{раб}}=6,0 \text{ кг/см}^2$, $t=95 \text{ C}$;
- срок следующего освидетельствования – август 2023г.

6) ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную техническую документацию:

- «Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 Мпа (0,7 кг/см²), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 388 К (115°С)»;
- СНиП II-35-76 «Котельные установки» и изменением № 1;
- СП 41-104-2000 «Проектирование автономных источников теплоснабжения»;
- Паспорт котла;
- Руководство по эксплуатации котла.

7) рекомендации и предложения по плановым значениям показателей надежности и энергетической эффективности, по режимам эксплуатации обследованных объектов, по мероприятиям с указанием предельных сроков их проведения (включая проведение капитального ремонта и реализацию инвестиционных проектов), необходимых для достижения предложенных плановых значений показателей надежности, и энергетической эффективности, рекомендации по способам приведения объектов системы теплоснабжения в состояние, необходимое для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные решения:

-